

# Programa de control de las zonas de baño

## Análisis de las aguas e inspección semanal del 1 de junio a 15 de septiembre. 2019

Fecha: 22.07.2019 - 28.07.2019

CULLERA

| Playa                                | calificación<br>2018 | Band. Azul<br>2019 | VALORACIÓN       |                 |                  | ANALÍTICA (ufc/100 ml.)     |                     |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|---------------------|
|                                      |                      |                    | análisis<br>agua | aspecto<br>agua | aspecto<br>arena | enterococos<br>intestinales | escherichia<br>coli |
| <b>PLATJA MARENY DE SANT LLORENÇ</b> | EX                   | NO                 | EXCELENTE        | EXCELENTE       | EXCELENTE        |                             |                     |
| entrada del pollo                    |                      |                    |                  |                 |                  | 0                           | 0                   |
| <b>PLATJA DEL DOSSER</b>             | EX                   | SI                 | EXCELENTE        | EXCELENTE       | EXCELENTE        |                             |                     |
| front creu roja                      |                      |                    |                  |                 |                  | 0                           | 0                   |
| <b>PLATJA DEL FAR</b>                | EX                   | SI                 | EXCELENTE        | EXCELENTE       | EXCELENTE        |                             |                     |
| centre platja                        |                      |                    |                  |                 |                  | 0                           | 0                   |
| <b>PLATJA DE LOS OLIVOS</b>          | EX                   | SI                 | EXCELENTE        | EXCELENTE       | EXCELENTE        |                             |                     |
| restaurant los olivos                |                      |                    |                  |                 |                  | 0                           | 0                   |
| <b>PLATJA DEL CAP BLANC</b>          | EX                   | SI                 | EXCELENTE        | EXCELENTE       | EXCELENTE        |                             |                     |
| centre platja                        |                      |                    |                  |                 |                  | 0                           | 0                   |
| <b>PLATJA DEL RACÓ</b>               | EX                   | SI                 | EXCELENTE        | EXCELENTE       | EXCELENTE        |                             |                     |
| edifici florazar ii                  |                      |                    |                  |                 |                  | 1                           | 0                   |

*Agua costera y de transición*

|                          | Calidad       |         |             | Unidad              |
|--------------------------|---------------|---------|-------------|---------------------|
|                          | Suficiente ** | Buena * | Excelente * |                     |
| Enterococos intestinales | 185           | 200     | 100         | UFC o NMP / 100 ml. |
| Escherichia coli         | 500           | 500     | 250         | UFC o NMP / 100 ml. |

*Agua continental*

|                          | Calidad       |         |             | Unidad              |
|--------------------------|---------------|---------|-------------|---------------------|
|                          | Suficiente ** | Buena * | Excelente * |                     |
| Enterococos intestinales | 330           | 400     | 200         | UFC o NMP / 100 ml. |
| Escherichia coli         | 900           | 1.000   | 500         | UFC o NMP / 100 ml. |

Valoración

EXCELENTE / BUENA / SUFICIENTE / INSUFICIENTE

\* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

\*\* Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

# Programa de control de las zonas de baño

## Análisis de las aguas e inspección semanal del 1 de junio a 15 de septiembre. 2019

Fecha: 22.07.2019 - 28.07.2019

CULLERA

| Playa                            | calificación 2018 | Band. Azul 2019 | VALORACIÓN    |              |               | ANALÍTICA (ufc/100 ml.)  |                  |
|----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------------------|------------------|
|                                  |                   |                 | análisis agua | aspecto agua | aspecto arena | enterococos intestinales | escherichia coli |
| <b>PLATJA DE SANT ANTONI</b>     | EX                | SI              | EXCELENTE     | EXCELENTE    | BUENA         |                          |                  |
| avinguda blasco ibañez           |                   |                 |               |              |               | 4                        | 3                |
| <b>PLATJA DE L'ESCULLERA</b>     | EX                | NO              | EXCELENTE     | EXCELENTE    | BUENA         |                          |                  |
| centre platja                    |                   |                 |               |              |               | 0                        | 0                |
| <b>PLATJA DEL MARENYES</b>       | EX                | NO              | EXCELENTE     | EXCELENTE    | EXCELENTE     |                          |                  |
| carrer falutx                    |                   |                 |               |              |               | 0                        | 0                |
| <b>PLATJA EL DORADO-L'ESTANY</b> | EX                | NO              | EXCELENTE     | EXCELENTE    | EXCELENTE     |                          |                  |
| restaurant salvador              |                   |                 |               |              |               | 1                        | 0                |
| <b>PLATJA DEL BROSQUIL</b>       | EX                | NO              | EXCELENTE     | EXCELENTE    | EXCELENTE     |                          |                  |
| entrada del malagueño            |                   |                 |               |              |               | 0                        | 0                |

Agua costera y de transición

|                          | Calidad       |         |             | Unidad              |
|--------------------------|---------------|---------|-------------|---------------------|
|                          | Suficiente ** | Buena * | Excelente * |                     |
| Enterococos intestinales | 185           | 200     | 100         | UFC o NMP / 100 ml. |
| Escherichia coli         | 500           | 500     | 250         | UFC o NMP / 100 ml. |

Agua continental

|                          | Calidad       |         |             | Unidad              |
|--------------------------|---------------|---------|-------------|---------------------|
|                          | Suficiente ** | Buena * | Excelente * |                     |
| Enterococos intestinales | 330           | 400     | 200         | UFC o NMP / 100 ml. |
| Escherichia coli         | 900           | 1.000   | 500         | UFC o NMP / 100 ml. |

Valoración

EXCELENTE / BUENA / SUFICIENTE / INSUFICIENTE

\* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

\*\* Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).